火灾后平面及空间混凝土梁柱节点抗震 性能试验研究

陆洲导,陈 宇,李凌志,刘 鑫,魏 锴 (同济大学土木工程学院,上海 200092)

摘要:对1个平面和1个空间钢筋混凝土梁柱节点在ISO834 标准升温曲线作用下的抗火性能进行了试验,然后对4个构 件(上述2个火灾后试件,2个常温对比试件)进行了低周往复 荷载下的试验。研究了平面和空间节点火灾后的残余抗震 性能,分析了节点的裂缝发展、破坏模式、滞回曲线、骨架曲 线、承载力、延性系数、刚度退化和耗能能力等。结果表明, 除火灾后的平面节点发生核心区破坏外,其余节点均为梁端 弯曲破坏。经历火灾后,试件的承载力、延性系数以及耗能 能力降低,变形增大。火灾后混凝土的损伤削弱了现浇楼板 和直交次梁对空间节点承载力的贡献,因此空间节点火灾前 后性能变化更加显著。

关键词:火灾;空间节点;混凝土;低周往复荷载;抗震性能 中图分类号:TU375 **文献标志码**:A

Experimental Study on Seismic Behavior of Plane and Spatial Concrete Beam-column Joints After Exposure to Fire

LU Zhoudao, CHEN Yu, LI Lingzhi, LIU Xin, WEI Kai (College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: The fire behavior of one plane and one spatial beam-column concrete joints was investigated under the fire according to the standard ISO834 temperature time curve, and then four specimens (the two fire-damaged specimens, two comparison specimens under room temperature) were tested under low cycle reciprocating loadings. Thus their post-fire residual seismic performances were studied. Furthermore, the cracks, failure modes, hysteretic loops, envelope curves, load bearing capacity, ductility coefficient, stiffness degradation, and energy dissipation were studied and compared in detail. The experimental results show that shear failure happens only in the joint zone of the firedamaged plane beam-column joint, and the rest three specimens exhibit bending failure in beam ends. It is also demonstrated that the load bearing capacity, ductility coefficient and energy dissipation of the specimens is reduced, and the deformation is increased, after exposure to fire. However, the contribution of slab and orthogonal beams is weakened due to the damage of concrete after fire, which results in a more significant change in the performance of the space beam-column joint specimens before and after fire exposure.

Key words: fire; spatial joint; concrete; low cycle reciprocating load; seismic behavior

钢筋和混凝土的材料力学性能在受火后有相当 大程度的降低,使结构构件出现不同程度的破坏。 目前国内外对梁、柱、板等单一构件火灾后的力学性 能研究文献较多,而火灾后混凝土梁柱节点的抗震 性能研究,特别是火灾后空间混凝土梁柱节点的抗震 震性能研究文献较少。

廖杰洪等^[1]对1根常温和7根火灾后混凝土梁 进行抗剪试验,得出了火灾后混凝土梁抗剪承载力 降低、刚度下降、极限位移增加等结论。Jiang等^[2]考 虑了剪跨比、混凝土楼板和箍筋间距等因素,研究了 火灾后钢筋混凝土框架梁、悬臂梁的残余抗剪性能。 结果表明,经历火灾后梁的抗剪承载力和刚度均 降低。

吴波等[3]对16根轴向约束钢筋混凝土柱进行了



收稿日期: 2019-05-20

基金项目:国家自然科学基金(51778496,51778497)

第一作者: 陆洲导(1957—),男,教授,博士生导师,工学博士,主要研究方向为结构加固与抗火。 E-mail:lzd@tongji.edu.cn

通信作者:李凌志(1980—),男,副教授,硕士生导师,工学博士,主要研究方向为结构加固与抗火。 E-mail:lilingzhi@tongji.edu.cn

标准火灾后剩余轴压刚度和承载力的试验研究。结果表明,钢筋混凝土柱的剩余轴压刚度随着受火时间的增加而逐渐减小。Chen等^[4]、Jau等^[5]发现,受火时间越长,钢筋混凝土柱的残余承载力越低。

项凯等^[6]进行了钢筋混凝土连续板的火灾试验 和静载试验。结果表明,受火后板的屈服荷载及峰 值荷载均低于常温板,随着受火时间的增加和受火 温度的升高,板的承载力逐渐降低。Molkens等^[7]提 出了一种火灾后混凝土楼板损伤程度、残余承载力 的综合评估方法。

王广勇等^[8]建立了火灾下钢筋混凝土梁柱连接 节点力学性能分析的有限元模型,分析了高温下钢 筋混凝土平面节点应力分布规律,并在参数分析的 基础上探讨了节点受火方式、柱荷载比、梁荷载比, 以及梁纵筋配筋率对节点变形、破坏形式和耐火极 限的影响规律。

王玉镯等^[9]对2个钢筋混凝土足尺框架节点在 ISO834标准升温曲线作用下的抗火性能进行了试 验,然后对3个构件进行了低周反复荷载下的试验 研究。结果表明,试件都是核心区破坏。60 min以 内火灾对抗震前期影响不大,表现为后期骨架曲线 内收或刚度等降低速度加快。90 min 火灾对试件的 影响明显高于60 min 火灾对试件的作用,表现为骨 架曲线、承载力、刚度退化等都低于其他试件。

霍静思等^[10]考虑柱截面形式(圆形和方形截 面)、受火时间、梁柱线刚度比和轴压比等因素,进行 了外加强环板型钢管混凝土柱--钢梁节点的滞回性 能试验研究。结果表明,该类节点试件都具有良好 的抗震性能。

Li等^[11]进行了常温下及火灾后"强梁弱柱"和 "强柱弱梁"钢筋混凝土框架的拟静力试验。结果表 明,火灾后钢筋混凝土框架的极限承载力、刚度、延 性系数和耗能能力均降低。其中,"强梁弱柱"框架 的降低幅度更为显著。

Han等^[12]和Tan等^[13]研究了火灾下带楼板钢管 混凝土柱-钢筋混凝土梁框架的温度场分布、变形及 破坏模式等。Kamath等^[14]进行了足尺震损钢筋混 凝土框架的火灾试验研究。

本试验中研究了火灾后平面及空间节点的残余 抗震性能,分析了节点的裂缝发展、破坏模式、滞回 曲线、骨架曲线、承载力以及延性系数、刚度退化和 耗能能力等。

1 试验概况

1.1 试件设计

本试验中共设计4个足尺钢筋混凝土梁柱节点 试件,JT、JST分别为平面和空间火灾后受损试件, CTRL-J、CTRL-JS为相应常温对比试件。所有试 件同时浇筑,混凝土强度为C70。柱截面尺寸为 300 mm×300 mm,梁截面尺寸为200 mm×250 mm,板厚取80 mm,保护层厚度取25 mm。试件几 何尺寸和配筋如图1所示。平面节点试件梁柱尺 寸、配筋与空间节点相同,唯一的不同是平面节点试 件没有楼板和直交次梁。

商品混凝土分两批浇筑,平面梁柱节点和空间 节点的下柱、梁板为第一批混凝土浇筑,空间节点的 上柱为第二批混凝土浇筑。经材性试验,两批混凝 土强度存在较大差异,第一批的棱柱体抗压强度为 44.16 MPa(C70),第二批的棱柱体抗压强度为 35.73 MPa(C55)。钢筋材性试验结果如表1所示。

表1 钢筋材性试验结果

Tab. 1 Mechanical properties of reinforcement bars

材料	直径 / mm	屈服强度 / MPa	极限强度 / MPa	弹性模量 / MPa
钢筋	20	508.66	579.32	2.00×10^{5}
	14	479.79	494.12	2.05×10^{5}
	8	417.00	479.36	2.06×10^{5}
	6	612.29	764.33	2.07×10^{5}

1.2 高温试验

高温试验在同济大学工程结构抗火实验室进行,水平火灾试验炉炉膛尺寸为4.5 m×3.0 m× 2.0 m。节点试件在同一炉内进行受火试验,受火面 为梁底部及2个侧面、柱的4个侧面以及楼板底面。 炉四周围砌350 mm耐火砖,节点上柱裸露在外部 400 mm,炉膛盖板与高温试件间隙用防火棉密封, 试验炉四周采用防火砖围护,以防炉内火焰窜出。 火灾试验示意图如图2所示。

火灾试验炉按照ISO834标准升温曲线进行升 温,试件受火时间为2h,熄火后,试件自然冷却至常 温。试验过程中采用预埋热电偶测量试验炉内温度 和试件内部温度。

受火后节点混凝土表面呈现褐黄色,梁、板和柱 混凝土表面出现了大量细微裂纹。平面框架节点柱 侧面混凝土保护层大面积剥落,露出混凝土粗骨料, 梁底部分混凝土保护层爆裂;空间框架节点板角和 次梁端部出现混凝土爆裂,钢筋外露。火灾后试件 受损情况如图3所示。



图1 空间节点尺寸及配筋(单位:mm)

Fig. 1 Dimensions and reinforcement details of spatial joints (unit: mm)



图2 火灾试验示意图(单位:mm) Fig. 2 Set-up of fire test (unit: mm)



a 平面节点 b 空间节点 图 3 火灾试验现象 Fig. 3 Post-fire phenomenon

1.3 低周往复试验

1.3.1 低周往复试验及加载制度

低周往复试验在同济大学建筑工程系建筑结构 实验室进行。本试验以节点核心区为重点研究对 象,由于P-Δ效应(P为柱端轴力,Δ为柱顶相对柱底 的侧向位移)对节点核心区的受力状态影响不大,因 此可忽略P-Δ效应的影响。采用与实际节点受力状 态基本一致的梁端加载方式,梁端竖向力由2个50t 作动器提供,柱顶、柱底的支承边界为铰接。加载装 置如图4所示。

试验过程中,通过调节液压千斤顶保持柱轴压 比0.3不变。加载制度采用荷载-变形混合控制。 正式试验之前,首先进行2次预加反复荷载试验,峰 值荷载取2kN。在梁受拉主筋屈服前采用荷载控 制,每级荷载循环1次,并取屈服荷载值的0.50倍、 0.75倍、1.00倍作为回载控制点,如果达到1.00倍 不能屈服,就根据现场滞回曲线选取1.10倍、1.20 倍继续加载,直至构件屈服。梁顶和梁底的屈服荷 载取两端屈服荷载中的较小值。当梁受拉主筋屈服



Fig. 4 Test set-up

倍数采用等幅-变幅加载,每级等幅循环3次,当试件的承载力下降到最大荷载*P*max的85%或滞回环出现不稳定状态时终止试验。

1.3.2 测点布置

钢筋应变和位移计测点布置如图5所示。图5a 中ZZ和LZ分别代表柱和梁的纵筋应变测点,ZG和 LG分别代表柱和梁的箍筋应变测点,图5b中D代 表位移测点。钢筋应变测点布置以梁柱相交处截面 为主,在试验中为了测定塑性铰区段的长度和钢筋 锚固应力,沿纵向钢筋布置测点。对于核心区箍筋 应力,测点按核心区对角线方向布置以测得箍筋最 大应力值。值得注意的是,由于火灾下应变片将失 效,因此本试验仅测量常温试件的钢筋应变数据。

2 试验结果与分析

2.1 试验过程及破坏模式

各试件的破坏形态如图6所示。从图6可以得 出以下结论:

(1)对于 CTRL-J 试件,梁端荷载加载到 +0.50P_y时(P_y为试件屈服荷载,以西梁向上、东梁 向下加载为正),在距离核心区约5 cm处,东梁底出 现第1条贯通状弯曲裂缝,并向梁侧面延伸,裂缝宽 度约为0.05 mm。梁端荷载加载到+0.75P_y时,在 西梁与柱交界处,梁底裂缝宽约为1.8 mm;在东梁 靠近柱端,弯曲裂缝迅速扩展,并伴随有滋滋开裂 声,同时在上柱端出现第1条水平弯曲裂缝。

梁端位移加载到 $+5\Delta_y(\Delta_y)$ 为试件屈服位移)第1 次循环时,东梁底混凝土开始出现明显剥落现象;梁 端位移加载到 $+11\Delta_y$ 第3次循环时,西梁与柱交界 处混凝土严重剥落,由1/2梁高处斜向迅速扩展,可 见多条裂缝。试件最终为梁端破坏。



Fig. 5 Layout of measuring points (unit: mm)



Fig. 6 Typical failure modes of the specimens

(2)对于CTRL-JS试件,梁端荷载加载到
 +0.50Py时,西梁南侧出现4条竖向裂缝,梁底弯曲
 裂缝向两侧继续延伸。梁端荷载加载到-Py时,在

距离核心区5 cm处,西南板和西北板板底弯曲裂缝 几乎同时贯穿,其余裂缝继续向外延伸。由于此时 主梁受拉纵筋并未屈服,因此按照1.10倍P_y继续加 载,直至梁端荷载加载到一1.30P_y,梁纵筋屈服。

梁端位移加载到±2Δ,第1次循环时,西梁南侧 出现三段平行斜裂缝,宽度约为0.9 mm。西北板板 底裂缝延伸到柱侧,并经北梁扩展到下柱。下柱北 面和东面各出现1条水平弯曲裂缝。梁端位移加载 到±6Δ,第1次循环时,在东梁与北梁交界处东北柱 角裂缝长度继续增大,宽度约为1.3 mm,混凝土被 压碎,多条裂缝交叉形成"三棱锥"。在西梁与柱交 界处,梁底混凝土小块被压溃。试件最终发生梁端 破坏。

(3)高温试件开裂过程和常温试件相似,但裂缝数量更多、宽度更大。其中,试件JT在位移加载过程中,南北侧核心区开裂严重,并向外鼓起,最终发生核心区受剪破坏,表明高温改变了节点的破坏模式。试件JST由于有现浇楼板和直交次梁的约束作用,因此仍为梁端破坏。

2.2 滞回曲线

各试件的梁端竖向荷载--竖向位移滞回曲线如 图7所示。从图7可以得出以下结论:



Fig. 7 Hysteretic curves of the specimens

(1)各试件均经历了从弹性到弹塑性、达到峰 值荷载并最终破坏的过程。加载初期,试件处于弹 性工作阶段,滞回曲线基本沿直线循环,卸载后残余 变形很小,滞回环面积较小并呈梭型。当试件屈服 时,滞回曲线上可以看到较为明显的拐点。继续反 复加载,试件逐渐进入弹塑性工作阶段,滞回环面积 逐渐增大,形状为弓形,同时滞回曲线出现"捏缩"现 象,主要原因为反向加载时梁端受拉区裂缝未闭合 及钢筋的滑移。在同级位移加载条件下,随着循环 次数增加,滞回曲线斜率和峰值荷载均表现出不同 程度的降低,试件刚度下降。达到峰值荷载后,试件 加载刚度和卸载刚度明显降低,滞回曲线形状为倒 S型。

(2)每一级位移循环下,第2次、第3次循环后, 试件承载力均出现了不同程度的退化现象。第2次 循环与第1次循环相比,试件承载力退化非常明显。 第3次循环与第2次循环相比,试件承载力退化则不 明显。

(3) 对比火灾后和常温下试件可以发现,试件 JT 的滞回曲线不如试件 CTRL-J 饱满,同样试件 JST的滞回曲线也不如试件CTRL-JS饱满。这说明经历火灾后,混凝土内部损伤导致平面及空间混凝土梁柱节点试件的耗能能力均不如相应常温节点。

(4)由于现浇楼板的存在以及直交次梁的约束 作用,空间试件CTRL-JS、JST的滞回曲线又分别 比平面试件CTRL-J、JT更饱满。

2.3 骨架曲线

由试件滞回曲线可以得到骨架曲线,骨架曲线 为滞回曲线最大峰值点的连线,即滞回曲线的外包 络曲线。骨架曲线较好地反映了试件的强度、变形 等性能,可用于定性地评价试件的抗震性能。从图8 的各试件骨架曲线可以得出以下结论:

(1)骨架曲线大致可以划分为上升段、强化段和下降段3个阶段,各个阶段的刚度退化明显。当荷载未超过屈服荷载前,属于上升段,各个试件的刚度均较大。当荷载超过屈服荷载后,属于强化段,各试件的刚度明显下降。当荷载超过峰值荷载后,为下降段,各试件的刚度加速降低。

(2)无论是空间节点还是平面节点,经历高温 后试件的骨架曲线上升段斜率均比相应常温试件要 低,并且高温试件的骨架曲线一直位于相应常温试 件骨架曲线的内侧。这说明火灾使试件的刚度、强 度等性能受到了不同程度的损伤。

(3) 对于骨架曲线上升段斜率,在正向加载时, 试件 JST 和 JT 相差不大。然而,在反向加载时,试 件 JST 明显大于试件 JT,这主要是由于现浇楼板参 与受力,使试件 JST 的刚度得到了较大提升。当荷



Fig. 8 Load-displacement skeleton curves

载达到峰值荷载后,由于现浇楼板和直交次梁的存 在,试件JST的承载力保持较好,水平强化段较为平 缓,表现出了较好的延性特征;试件JT的承载力降 低较为明显,其延性不如试件JST。常温试件也具 有类似特征。

2.4 承载力及延性性能

通过骨架曲线可以得到屈服荷载、峰值荷载以 及相应的屈服位移、峰值位移。通常采用几何作图 法、等能量法或者 R. Park法求试件的屈服荷载。3 种方法各有优劣,本试验采用 R. Park法。将梁端竖 向荷载降至峰值荷载的85%时,定义为试件的加载 终止点,此时对应的位移为试件的有效极限位移。 有效极限位移与屈服位移的比值为延性系数。延性 系数是衡量结构延性的重要参数,表征了试件在一 定承载力条件下能够变形而不发生破坏的能力。表 2为各试件试验结果。从表2可以得出有以下结论:

表2 试验结果 Tab. 2 Experimental results

			-				
试件编号	加载方向	屈服荷载 / kN	屈服位移 / mm	峰值荷载 / kN	峰值位移 / mm	有效极限 位移 / mm	延性系数
CTRL-J	正向	43.16	10.84	46.41	14.31	36.08	3.33
	反向	37.79	12.39	43.05	32.74	35.27	2.85
CTRL-JS	正向	49.97	10.66	56.27	25.98	66.44	6.23
	反向	68.50	14.28	77.84	49.93	63.01	4.41
JT	正向	37.60	26.85	42.85	46.29	70.39	2.62
	反向	30.94	20.29	37.13	47.58	69.92	3.45
JST	正向	40.68	39.13	47.13	76.86	39.13	2.61
	反向	53.85	21.40	62.94	42.67	70.17	3.28

(1)对比空间和平面节点的受力性能可以发现,在正向加载时,由于梁底配筋相同,因此试件 CTRL-JS的屈服荷载和峰值荷载与试件CTRL-J 相差不大;在反向加载时,试件CTRL-JS的屈服荷 载和峰值荷载均是试件CTRL-J的1.81倍。这主 要是由于楼板中钢筋参与受力的结果。无论是正向 加载还是反向加载,虽然试件CTRL-JS的屈服位移 和试件CTRL-J相差不大,但CTRL-JS的延性系数 分别是试件CTRL-J的1.87倍和1.55倍,说明楼板 和次梁的约束作用提高了空间节点的变形性能。火 灾后试件JST、JT的对比结果与之类似。

(2) 对比受火前后节点的受力性能可以发现,

在正向加载时,试件JST的屈服荷载和峰值荷载分 别较试件CTRL-JS降低了18.59%和16.24%,屈 服位移是试件CTRL-JS的3.67倍,但延性系数却 只有试件的CTRL-JS的41.89%。反向加载的结果 与之相似。通过比较试件JT、CTRL-J的数据也能 观察到类似结果,但降低或增大的幅度相对较小。 这说明经历火灾后,试件受到一定程度损伤,试件表 层混凝土爆裂,导致试件的承载力、延性系数降低, 变形增大。火灾后混凝土的损伤削弱了现浇楼板和 直交次梁对空间节点承载力的贡献,导致空间节点 火灾前后性能变化更加显著。

2.5 刚度退化

在低周往复荷载作用下,随着循环次数的不断 增加和位移的扩大,节点试件的刚度出现不断降低 的现象,即刚度退化现象。本试验中采用割线刚度 表征试件刚度退化性能,表达式如下所示:

$$K_i = \frac{|+F_i|+|-F_i|}{|+\Delta_i|+|-\Delta_i|}$$

式中:+ F_i 、- F_i 分别为第i次正向、反向加载的最大 荷载;+ Δ_i 、- Δ_i 分别为对应+ F_i 、- F_i 的位移。图9 为各试件的刚度退化曲线。从图9可以得出以下 结论:



(1)随着反复加载循环次数的增加,试件都出现了刚度下降的情况。在加载初期,梁端荷载、位移均较小,刚度退化不明显。当荷载达到屈服荷载后,试件刚度降低比较明显,此时曲线比较陡峭。当荷载达到峰值荷载后,刚度降低速度趋于稳定,此时曲线变平缓。试件刚度退化的原因一方面可归结于屈服后试件的弹塑性性能,另一方面是由混凝土细微裂缝的出现及扩展、钢筋屈服及塑性发展等损伤累积造成的。

(2) 无论空间节点还是平面节点,当位移一定

时,火灾后试件的刚度均低于对应的常温试件。

(3)现浇楼板和直交次梁的存在,在不同程度 上提高了常温下和火灾后试件的初始刚度,但对火 灾后的试件贡献不大。试件CTRL-JS初始刚度比 试件CTRL-J提高了170.46%,试件JST初始刚度 仅比试件JT提高了6.53%。在屈服前,试件CTRL -JS的刚度下降速率显著高于试件CTRL-J;在屈服 后,两者的刚度下降速率基本一致。对于火灾后试 件,两者的刚度下降速率一直相差不大。

2.6 耗能能力

在循环往复荷载作用下,加载过程中试件将吸 收能量,卸载过程中试件将释放能量。单个滞回环 所包围的面积就是单次往复荷载作用后,试件吸收 能量的大小。将试件的所有滞回环依次相加即可得 到试件的累积耗能。试件的累积耗能-位移关系曲 线如图10所示。从图10可以得出以下结论:

(1)当试件破坏时,试件JT的累积耗能是试件 CTRL-J的60.31%,试件JST的累积耗能是试件 CTRL-JS的60.16%。这说明火灾后混凝土内部受 到损伤,导致空间及平面试件耗能能力降低。



Fig. 10 Cumulative energy dissipation-displacement relation

(2)当试件破坏时,无论是常温试件还是火灾 后试件,空间试件的累积耗能均是平面试件的1.39 倍。这说明现浇楼板的存在和直交次梁的约束作 用,可以在一定程度上提高空间节点的耗能能力。

各试件的等效黏滞阻尼系数 ξ_{eq}可根据如图 11 所示的滞回环计算得到。等效黏滞阻尼系数越大, 试件的耗能能力越强。等效黏滞阻尼系数的计算式 如下所示:

$$\boldsymbol{\xi}_{\mathrm{eq}} = \frac{1}{2\pi} \frac{S_{ABC} + S_{CDA}}{S_{OBE} + S_{ODF}}$$

式中: S_{ABC} 为曲线AB、BC和直线AC围成的面积;

 S_{CDA} 为曲线 CD、DA 和直线 AC 围成的面积; S_{OBE} 和 S_{ODF} 分别为直角三角形 OBE 和 ODF 的面积。



Fig. 11 Load-displacement hysteretic loop

图 12 为各试件每 1 级荷载第 1 次循环所对应的 等效黏滞阻尼系数与位移的关系曲线。从图 12 可 以得出以下结论:

(1)当试件处于弹性工作阶段时,荷载较小,各 试件的等效黏滞阻尼系数也较小,试件耗能能力偏 弱。当荷载逐渐增大时,随着节点核心区裂缝的发展,以及靠近核心区位置梁底、梁侧裂缝的出现,试 件耗能能力逐渐增强。当荷载超过试件的屈服荷载 后,在梁端出现塑性铰,试件耗能能力显著增强。当 荷载达到峰值荷载时,试件的等效黏滞阻尼系数达 到最大值,试件的耗能能力最强,试件塑性性能得到 充分发挥。当荷载超过峰值荷载后,试件的等效黏 滞阻尼系数逐渐降低。





Fig. 12 Energy dissipation coefficient-displacement curves

(2)当等效黏滞阻尼系数最小时,各个试件对 应的位移满足JST > CTRL-JS、JT > CTRL-J。 这说明经历火灾后,由于混凝土内部裂缝的原因,受 损试件需在较大的变形下待内部裂缝达到闭合状态 时才逐渐发挥耗能能力。当位移相同时,试件JST 的等效黏滞阻尼系数在加载初期低于试件CTRL-JS;直到峰值位移的前一级位移循环时,试件JST的 等效黏滞阻尼系数超过CTRL-JS。对于平面节点, 当位移相同时,试件JT的等效黏滞阻尼系数均低于 试件CTRL-J。

3 结论

(1)高温试件开裂过程和常温试件相似,但裂 缝数量更多、宽度更大,其中试件JT最终发生核心 区受剪破坏,这表明高温改变了节点的破坏模式。 试件JST由于现浇楼板的存在和直交次梁的约束作 用,最终为梁端破坏。

(2) 经历火灾后,由于混凝土的高温损伤,平面 及空间节点的耗能能力均不如相应常温节点。此 外,由于现浇楼板的存在以及直交次梁的约束作用, 空间试件 CTRL-JS、JST 的滞回曲线比平面试件 CTRL-J、JT 更饱满。

(3)火灾使试件的刚度、强度等性能受到了不同程度的损伤。对于骨架曲线上升段斜率,在正向加载时,试件JST和试件JT相差不大;在反向加载时,试件JST明显大于试件JT,这主要是由于现浇楼板参与受力的原因,使试件JST的刚度得到了较大提升。当荷载达到峰值荷载后,由于现浇楼板和直交次梁的存在,试件JST的承载力保持较好,水平强化段较为平缓,表现出了较好的延性;试件JT的承载力降低较为明显,延性不如试件JST。常温试件也具有类似的特征。

(4) 经历火灾后,试件受到一定程度的损伤、表 层混凝土爆裂,导致试件的承载力、延性系数降低, 变形增大。混凝土的高温损伤削弱了现浇楼板和直 交次梁对空间节点承载力的贡献,导致空间节点火 灾前后性能变化更加显著。无论是常温还是火灾后 试件,楼板和直交次梁的约束作用均提高了空间节 点的变形性能。

(5) 无论是空间节点还是平面节点,当位移一定时,火灾后刚度均低于常温节点。现浇楼板和直交次梁的存在,在不同程度上提高了常温下和火灾后试件的初始刚度,但对火灾后试件的贡献不大。 试件 CTRL-JS 初始刚度比试件 CTRL-J 提高了 170.46%,试件 JST 初始刚度比试件 JT 仅提高了 6.53%。屈服前,试件 CTRL-JS 的刚度下降速率显 著高于试件 CTRL-J; 屈服后,两者的刚度下降速率 基本一致。对于火灾后试件,两者的刚度下降速率 一直相差不大。

(6)当试件破坏时,试件JT的累积耗能是试件 CTRL-J的60.31%,试件JST的累积耗能是试件 CTRL-JS的60.16%。这说明混凝土的高温损伤使 得空间及平面试件耗能能力降低。无论是常温试件 还是火灾后试件,空间试件的累积耗能均是平面试 件的1.39倍。这说明现浇楼板的存在和直交次梁 的约束作用,可以在一定程度上提高空间节点的耗 能能力。

参考文献:

- 廖杰洪,陆洲导,苏磊.火灾后混凝土梁抗剪承载力试验与有限元分析[J].同济大学学报:自然科学版,2013,41(6):806.
 LIAO Jiehong, LU Zhoudao, SU Lei. Experiment and finite element analysis of shear strength of concrete beams subjected to elevated temperature [J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 2013, 41(6): 806.
- [2] JIANG Changjiu, YU Jiangtao, LI Lingzhi, et al. Experimental study on the residual shear capacity of firedamaged reinforced concrete frame beams and cantilevers [J]. Fire Safety Journal, 2018, 100: 140.
- [3] 吴波,李毅海. 轴向约束钢筋混凝土柱火灾后剩余轴压性能的 试验研究[J]. 土木工程学报, 2010, 43(4): 85.
 WU Bo, LI Yihai. Experimental study of the residual axial behavior of axially restrained reinforced concrete columns after fire[J]. China Civil Engineering Journal, 2010, 43(4): 85.
- [4] CHEN Y-H, CHANG Y-F, YAO G-C, *et al.* Experimental research on post-fire behaviour of reinforced concrete columns[J]. Fire Safety Journal, 2009, 44: 741.
- [5] JAU W-C , HUANG K-L. A study of reinforced concrete corner columns after fire [J]. Cement & Concrete Composites, 2008, 30: 622.
- [6] 项凯,余江滔,陆洲导.火灾后钢筋混凝土连续板承载力的试 验研究[J].西安建筑科技大学学报:自然科学版,2009,41 (5):650.

XIANG Kai, YU Jiangtao, LU Zhoudao. Experimental research on the bearing capacity of reinforced concrete continuous slab after fire [J]. Journal of Xi' an University of Architecture & Technology: Natural Science Edition, 2009, 41 (5): 650.

- [7] MOLKENS T, VAN COILE R, GERNAY T. Assessment of damage and residual load bearing capacity of a concrete slab after fire: applied reliability-based methodology [J]. Engineering Structures, 2017, 150: 969.
- [8] 王广勇,韩林海,余红霞.钢筋混凝土梁-钢筋混凝土柱平面节 点的耐火性能研究[J].工程力学,2010,27(12):164.
 WANG Guangyong, HAN Linhai, YU Hongxia. Fire performance of reinforced concrete beam-column plane joints
 [J]. Engineering Mechanics, 2010, 27(12):164.
- [9] 王玉镯,傅传国,邱洪兴.火灾后钢筋混凝土框架节点抗震性 能试验研究[J].建筑结构学报,2009,30(增2):121.
 WANG Yuzhuo, FU Chuanguo, QIU Hongxing.
 Experimental study on seismic behavior of reinforced concrete frames joints after fire [J]. Journal of Building Structures, 2009, 30(S2): 121.
- [10] 霍静思,韩林海.火灾作用后钢管混凝土柱-钢梁节点滞回性 能试验研究[J].建筑结构学报,2006(6):28.
 HUO Jingsi, HAN Linhai. Hysteretic behaviors of steel beam to concrete-filled steel tubular column connections after exposure to fire [J]. Journal of Building Structures, 2006 (6):28.
- [11] LI Lingzhi, LIU Xin, YU Jiangtao, *et al.* Experimental study on seismic performance of post-fire reinforced concrete frames
 [J]. Engineering Structures, 2019, 179: 161.
- [12] HAN Linhai, WANG Weihua, YU Hongxia. Experimental behaviour of reinforced concrete (RC) beam to concrete-filled steel tubular (CFST) column frames subjected to ISO-834 standard fire[J]. Engineering Structures, 2010, 32: 3130.
- [13] TAN Qinghua, HAN Linhai, YU Hongxia. Fire performance of concrete filled steel tubular (CFST) column to RC beam joints[J]. Fire Safety Journal, 2012, 51: 64.
- [14] KAMATH P, KUMAR SHARMA U, KUMAR V, et al. Full-scale fire test on an earthquake-damaged reinforced concrete frame[J]. Fire Safety Journal, 2015, 73: 1.